



BALASSI INTÉZET, a Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálat műtárgyelhelyezési dokumentációja

1. Kiállítótér

- 1.1. Balassi Intézet (10 Treurenberg, Brüsszel 1000.), bérelt ingatlan. Kiállítótér elrendezése: ld. a csatolt alaprajzon (1. sz. melléklet)
- 1.2. Időszaki kiállítás. A kiállítási tér az intézet épületének földszintjén és -1 szintjén van, a földszint a külső térrel, egy bejáratral és 1 db ablakkal érintkezik. A földszinti kiállítótér egy részét üvegtető borítja. A -1 szint kiállítótere egy épületekkel körülvett zárt udvarra nyílik. A belső udvart csak az épületen keresztül lehet megközelíteni. Az intézet emeletére, ahol az irodák, valamint egy galéria található munkahelyekkel egy fém szerkezetű csigalépcső vezet fel. a kiállítási tér egy része fényvédett, csak mesterséges megvilágítású. A kiállítótér felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönzött tárgyak ebben a kiállítóterben kerülnek elhelyezésre. Azokon a falakon, amelyek közvetlenül az üvegtető alatt, így nem fényvédett helyen helyezkednek el fotók lesznek kiállítva.
- 1.3. Kiállítási tér mellett elhelyezkedő színpadtér, esetenként koncertek, előadások filmvetítések, helyszíne. A kiállítási térben az időszaki kiállítás alatt tárlatvezetés, és egy alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozás lesz megtartva.
- 1.4. Vízelvezető berendezések, szerelvények, a kiállítóterben és a felett nincsenek.
- 1.5. A kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai gyerekfoglalkozás külön teremben.

2. Raktározás

- 2.1. A kiállítóterben kerülnek a műtárgyak ki-, és visszacsomagolásra, kiállítás előkészítésre.
- 2.2. A kiállítóter feletti galérián kerülnek a műtárgyak ideiglenesen raktározásra a kiállítás időtartama előtt és után. Saját biztonsági őrünk nincs. Az intézet 2 db riasztórendszerrel rendelkezik. Az egyik riasztórendszer az épületegyüttes közös gondnokához van bekötve. A másik riasztó berendezés pedig 24 órás biztonsági őrzés, felügyelet alatt áll. Minden nyílászárón nyitásérzékelő riasztó van, mindenhol mozgásérzékelő riasztó van. Az intézet munkatársai látják el a műtárgy felügyeletét a nyitvatartási időn belül. Az épület ajtaja a nyitvatartási időn belül is zárva van, csak csengetéssel és kamerával felszerelt ajtónyitással, kaputelefonnal lehet az épületbe bejutni. Ezen felül a vészkijárat a másik épületen keresztül biztosít kijutási lehetőséget. A galériából nyíló lift csak kulccsal használható, így harmadik személynek bejutási lehetősége nincsen.


3. Fűtés és klímatisztítás/ állományvédelem

- 3.1. Az épület befűtőrendszerű központi fűtési és hűtési klímarendszerrel van ellátva.
- 3.2. Belső légállapot télen: 20-22 C, nyáron: 22-24 C..

4. Világítás

- 4.1. A kiállítóter ablakokkal nem rendelkezik. A természetes világítást a középső részen elhelyezkedő üvegtető biztosítja. Közvetlen fénynek és sugárzásnak a belső kiállítóter falai nincsenek kitéve. A -1 szinten lévő kiállítási tér kizárólag mesterséges megvilágítású. Mennyezeten világítási sínrendszer műtárgy és általános megvilágításra, Erco műtárgybarát szabályozható spotlámpák világítják meg a tárlót – megengedett Lux értékre alakítva.

Munkatér a kiállítóterrel egy légtérben a galérián.



5. Tűzvédelem

- 5.1. Tűzjelző és füstjelző a kiállítótérben 2 db, az aulában 3 db, a kiállítótér feletti galérián 2 db van elhelyezve
- 5.2. A kiállítótérből nyíló vészkijárat csak belülről nyitható.
- 5.3. A kiállítótérben a tűzvédelmi szempontoknak megfelelő önaktiváló hő érzékelő, és önaktiváló füstérzékelő működik.
- 5.4. Az intézet épületén belül és az ingatlanegyüttes környékén is hallható a riasztó berendezés aktív állapotban.
- 5.5. A kiállítótérben kézi tűzoltó, porral oltó tűzoltó készülék van elhelyezve, évente felülvizsgálva.
- 5.6. Minden emeleten van tűzoltócső, évente ellenőrizve.
- 5.8. Tűzvédelmi szabályzat van. A dolgozók tűzvédelmi oktatásban részesültek.

6. Vagyonvédelem

- 6.1. Saját biztonsági őrünk nincs. Az intézet 2 db riasztórendszerrel rendelkezik. Az egyik riasztórendszer az épületegyüttes közös gondnokához van bekötve. A másik riasztó berendezés pedig 24 órás biztonsági őrzés, felügyelet alatt áll. Minden nyílászárón nyitásérzékelő riasztó van, mindenhol mozgásérzékelő riasztó van.
- 6.2. A dolgozók látják el a műtárgy felügyeletét a nyitvatartási időn belül. Saját biztonsági őrünk nincs. Nyitvatartási időben a galérián 3 fő dolgozik.
- 6.4. Mozcásérzékelő biztonsági riasztó rendszer működik.
- 6.5. A vészjelző rendszer riasztása az épületegyüttes gondnokához valamint az őrző –védő szolgáltató cég központjához fut be. Azonnali intézkedés történik. Az igazgató és a technikus is értesítve van a riasztásról. Veszély esetén rendőrségi riasztás.
- 6.6. Ajtókon, ablakokon biztonsági elemek nincsenek.
- 6.7. Biztonsági rendszer tesztelése évente.
- 6.8. Kiállítási tematikától, kiállítandó tárgyak méretétől, anyagától függően. Lehetőség szerint minden tárgy üveg vitrinben van.

7. Szállítás, raktározás

Érkezés: A katedrális felől, az épülethez vezető bejáratú üvegajtón. A műtárgy méretét korlátozó adatok: bejárat: 230 x 90 cm (magasság x szélesség)
Az időszak kiállítótérben kerülnek a műtárgyak ideiglenesen raktározásra a kiállítás időtartama előtt és után.

8. Kiállítástechnika

A festmények akasztósínekről, falba vert szögekkel és függeszthetők. Az installációs park különböző méretű, fából készült, festett posztamensekből, különálló és beépített vitrinekből áll. Előzetes egyeztetés szükséges.

Brüsszel, 2018. október 09.


Villegas –Vitézy Zsófia
igazgató